CÓDIGO 41421AU / 41421EU / 41421GB / 41421US

INSTRUCCIONES





ESTIMADO CLIENTE,

Muchas gracias por confiar en este producto LRP. Con la compra de este producto, ha elegido un cargador con las más altas prestaciones y la mejor tecnología incorporada. Por favor, lea atentamente el siguiente manual antes de utilizar el producto. Esta guía de usuario contiene información importante sobre la instalación, seguridad, uso y mantenimiento de este producto. Consulte este manual siempre que utilices este producto por su seguridad personal y protección del producto.

USO PRETENDIDO

Proceda de acuerdo con la guía de usuario para entender mejor las funciones de su cargador.

Este cargador está pensado para cargar baterías recargables NiCd/NiMH (1 - 15 elementos), baterías LiPo/LiFe/Lilon (1 - 6 elementos) y baterías de plomo (2V - 20V). La corriente de carga puede ajustarse entre 0,1A y 10,0A dependiendo de las baterías conectadas y su capacidad/ número de elementos

Las baterías también pueden descargarse; la corriente de descarga oscila entre 0,1 - 5,0 A.

El cargador puede ser conectado directamente a corriente AC (100 – 240 V/AC, 50/60 Hz) o a una fuente de alimentación con un voltaje entre 11 V/DC y 18 V/DC.

Para el manejo del cargador utilizará la pantalla iluminada LCD y 4 botones.

El balanceador está integrado en el cargador para baterías LiPo/LiFe/Lilon, con conectores de balanceador para la batería en la parte derecha del cargador.

Este cargador está pensado para un uso exclusivo en interiores. No lo utilice en exteriores. Debe evitar bajo cualquier circunstancia la humedad, p.ej. baños.

A efectos de aprobación y seguridad (CE), no debe reconstruir y/o modificar este producto. Si utiliza este producto para fines distintos a los arriba descritos puede acabar dañando el cargador. Además, un uso indebido puede provocar daños tales como cortocircuitos, fuego, descargas eléctricas, etc.

Lea detenidamente las instrucciones y no se deshaga de ellas. En el caso de que este producto pase a manos de terceros, adjúntele las instrucciones con el cargador.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cargador
- · Cable de alimentación AC
- Conexión de entrada con pinzas cocodrilo

- Cable de carga de salida con pinzas cocodrilo
- · Manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	143x160x60mm	
Peso (sin cables de carga)	620g	
Voltaje de entrada	11-18V [DC]	
	100-240V [AC]	
Posibilidades de carga	1-6 elementos [LiPo/LiFe/Lilo] 1-15 elementos [NiMH/NiCd]	
Potencia de carga	2 -20V [Pb] máx. 100W	


Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

0,1-10,0A
0-300mA
Sí
máx. 25W
0,1-5,0A
0,9-19,8V
5-200mV/pack
0-99[min]

Modo de ciclos	NiCd/NiMh	
Memoria perfil usuario	5	
Temporizador de seguridad	1-720min	
Señal acústica	Zumbido	
Pantalla	LCD 16x2, retroilum. azul	
Botones	4	
Sistema Multiprotección	Sí	
Conexión entrada DC	Cable entrada DC	

	0
Conexión entrada AC	Conector interno SMPS
Conectores salida	pinzas cocodrilo 4mm
Ventilador integrado	Sí
Conexión USB	Sí
Salida para carga USB	5V/2,1A
Balanceador integrado	Tipo XHR, 2S-6S
Corte térmico	20-80°C (opcional)
Actualizable	Sí

CONEXIONES Y FUNCIONAMIENTO



Este producto ha sido desarrollado con el objetivo principal de ser un producto de fácil manejo de todas sus características. La navegación intuitiva con 4 botones lo hacen fácil de usar y la pantalla LCD de dos líneas y retroiluminada azul ofrece un control perfecto de todos los ajustes y funciones

BOTONES (PARA FUNCIONES DETALLADAS CONSULTE "ESTRUCTURA DEL PROGRA-MA"):

-> Pulsar: Desplazarse/navegar por la lista de funciones

-> Manteniendo presionado: Vuelve a la pantalla inicial.

DEC (-) -> Disminuye el valor seleccionado (parpadeando).* INC (+) -> Aumenta el valor seleccionado (parpadeando).*

START/STOP -> Entra/selecciona una función/inicia un programa/cancela un programa en curso.

* El botón tiene una función de avance rápido (manténgalo pulsado para un avance rápido).

CONFXIÓN BAI ANCEADOR:

Balanceador Lixx integrado de altas prestaciones para packs de 2S a 6S utilizando un conector balanceador XHR.

SENSOR DE TEMPERATURA (OPCIONAL):

conecte el sensor opcional de temperatura para medir la temperatura de la batería.

JACKS DE SALIDA:

conecte la batería al jack de 4.0mm utilizando los cables de carga suministrados.

ENTRADA DC:

MEŃU

conéctelo a una fuente de alimentación DC con 11-18V, usando el cable incluido.

Precaución: Asegúrese de la correcta polaridad!

Rojo = Positivo / Negro = Negativo

ENTRADA AC:

conéctelo a la red con 100-240V AC.

SALIDA USB CARGA

Salida de carga USB 5V/2.1A

CONEXIÓN USB - PC LINK:

se utiliza para actualizaciones de firmware.

MANUAL DE INSTRUCCIONES - PULSAR PRO

AJUSTES

Este producto le permite memorizar hasta 5 perfiles de usuario. Dispone de 5 ajustes predeterminados de fábrica como mostramos en la tabla de la derecha

En el menú principal se muestra el perfil actualmene activo, de P1 a P5, indicando el tipo seleccionado de batería y el voltaje de carga. También se carga el último perfil seleccionado durante la próxima vez que inicies el producto.

En Modo P0 (Configuración del Sistema) puede ajustar los siguientes settings generales: valor de temporizador de seguridad, pitido y zumbido (on/off) e idioma del menú

Ajustes de Fábrica: En Modo P0 (Configuración del Sistema), puede restablecer todos los valores a ajustes de fábrica simplemente apretando y manteniéndo pulsado el botón START en la pantalla "Load factory settings"

Perfil	P1	P2	Р3	P4	P5
Tipo de batería	NiMh	LiPo	LiPo	LiPo	LiPo
Voltaje batería Lixx	/	7.4V	11.1V	14.8V	18.5V
Carga LiPo TVC	/	4.20V	4.20V	4.20V	4.20V
D-Peak	20mV	/	/	/	/
Carga de goteo (Trickle)	off	/	/	/	/
Corriente de carga	5.0A	6.0A	3.0A	3.0A	3.0A
Corriente descarga	1.0A	1.0A	1.0A	1.0A	1.0A
Voltaje descarga	5.4V	6.6V	9.9V	13.2V	16.5V
Corte temperatura	50°	50°	50°	50°	50°

Perfil	P0
Temporizador seguridad	off (1-720min)
Sonido botón	on (off)
Zumbido	on (off)
Idioma	English (German)

Carga

SELECCIÓN TIPO DE BATERÍA: Este producto puede cargar una gran cantidad de tipos de baterías (LiPo, LiFe, Lilo, NiMH, NiCd, Pb) e incorpora los algoritmos de carga diseñados para cada batería para máximas prestaciones, fiabilidad y seguridad.

• Lixx + Pb; carga utilizando el método de carga CC/CV. Con este sistema de carga, la batería se carga primero con una corriente constante. Tan pronto como el voltaje de la batería alcanza el voltaje máximo permitido por elemento (p.ej. LiPo 4,2V y LiFe 3,7V), el cargador reduce automáticamente la corriente de carga hasta que la batería está totalmente cargada.

Precaución: Recomendamos el uso del balanceador en modos de carga Lixx ya que esto previene una selección errónea de número de elementos y mantiene su batería Lixx en las meiores condiciones.

• NiMH/NiCd: carga con corriente constante + detección de Delta-peak. Este es el método más popular de carga para baterías NiMH/NiCd.

Precaución: Asegúrese de elegir el ajuste correcto de tipo de batería que quiere cargar! Una selección incorrecta puede averiar la batería, provocar un incendio o una explosión.

AJUSTE CORRIENTE DE CARGA: la corriente de carga puede ser de a 0.1-10A. Si el fabricante no lo especifica, eliga el valor 1C (C = capacidad nominal de la batería; p.ej. 7.000mAh => 1C = 7A) de carga y asegúrese de que su sistema de conexión seleccionado es apto para la corriente seleccionada

AJUSTE CARGA DELTA PEAK: con baterías NiMH/NiCd, solo puede obtener el óptimo rendimiento de su batería si la "sobrecarga" ligeramente. Realmente, no las sobrecarga, las carga a un nivel óptimo. El voltaje de la batería cae (goteo) al final del proceso de carga (delta). El rango del goteo se puede ajustar entre 5-200mV/pack. Cuanto más alto sea el valor, más se calentará la batería al final del proceso de carga. Recomendamos empezar con los ajustes de fábrica.

Nota: El valor de ajuste en el Delta-Peak se aplicará al pack completo de la batería y no a un solo elemento de la misma.

AJUSTE CARGA GOTEO: Esta corriente que fluye después del corte del Delta-Peak es ajustable de 0 a 300mA, para alcanzar el voltaje más alto posible en las baterías de NiCd. Coloque está función en "OFF" para baterías NiMH. AJUSTE VOLTAJE BATERÍA LIXX: el voltaje para los packs LiPo/LiFePo/Lilo se debe de ajustar dependiendo del voltaje de la batería

AJUSTE DE LIPO TVC: el LiPo TVP (Voltaje Terminal para Carga) puede ajustarse entre 3,80V v 4.40V de acuerdo a sus necesidades

Precaución: Recomendamos ajustar el LiPo TVC a un máximo de 4,20V excepto si está cargando baterías LiPo especiales de alto voltaje.

AJUSTE DE CARGA PB: La selección del voltaje debe ser de 2 a 20V (en pasos de 2V), dependiendo del voltaje de la batería.

• Precaución: Las baterías PB no pueden cargarse rápidamente. Recomendamos cargar-

las con 0,1C (10% de la capacidad nominal de la batería) excepto si indica lo contrario el manual del fabricante de la batería. De lo contrario, podría dañar su batería!

CARGANDO CON SENSOR DE TEMPERATURA: puede usar el sensor de temperatura opcional para medir la temperatura actual de sus baterías: Si se alcanza la temperatura preajustada, la carga se detendrá y aparecerá un mensaje de aviso. Esta característica no es un método de carga pero sí una función extra de seguridad.

MODO DE CARGA DE ALMACENAJE: No debe quargar sus baterías completamente vacías o completamente cargadas ya que podrían resultar dañadas. Por ello, este cargador incorpora un modo "Storage Charge". Esta función le permite ajustar:

a) En el caso de una batería Lixx: un voltaje fijo hasta que la batería esté cargada.

b) En el caso de una batería Nixx: una capacidad que será cargada adicionalmente. Recomendamos que primero descargue la batería para ser capaz de cargar la batería a la capacidad exacta que desee.

De esta manera puede preparar perfectamente su batería para almacenarla. Tenga en cuenta que para baterías Lixx, el modo almacenaje es solo operativo con un balanceador conectado. Nuestras recomendaciones:

3,9V/elemento para LiPo y 3,4V/elemento para LiFe
Elementos NiMH/NiCd: 50% de su capacidad nominal

Nota: Limitación de vataje de carga: el vataje de carga está limitado a 100W (Vatios = Voltaje x Corriente / p.ej. para 7,4V x 10A = 74W). Esto significa que los packs con voltaje superior a 10,0V no pueden ser cargados con 10A pero el cargador ajustará automáticamente la corriente más alta posible por si mismo durante la carga.

DESCARGA

Descargando la batería después de su uso obtiene información vital sobre la capacidad restante de su batería y así optimizar su motor o la relación de transmisión para su próxima carrera. Esto también mantiene su batería en buenas condiciones.

AJUSTE CORRIENTE DE DESCARGA: La corriente de descarga puede ajustarse de 0.1 a 5,0A. Asegúrese de que la corriente de descarga seleccionada es la adecuada para su batería v también el sistema de conexión utilizado.

AJUSTE VOLTAJE DE DESCARGA: El voltaje de descarga puede ajustarse de 0.9 a 19.8V. dependiendo del tipo de batería y el número de elementos. Recomendamos los siguientes cortes de voltaje:

LiPo: 3,3V/elemento, LiFe: 2,6V/elemento, NiMH/NiCd: 0,9V/elemento. Ejemplos: 6,6V para una 2S (= 2-elementos) LiPo, 5,2V para una 2S LiFe, 5,4V para una

NiMH/NiCd de 6 elementos.

Nota: Limitación de vataie de descarga: el vataie de descarga está limitado a 25W (Corriente = Vatios : Voltaje / p.ej. 25W : 8,4V \approx 3A). Esto significa que los packs con voltaje superior a 5,0V no pueden descargarse con máxima corriente pero el cargador seleccionará automáticamente la corriente más alta posible durante la descarga.

CICLOS

Esta función de ciclos totalmente automática para baterías NiMH/NiCd le permite una determinación básica de las actuales prestaciones de su pack. Los packs de baterías cambian durante su vida útil. Utilice esta función para controlar la calidad actual de sus packs. Esto le prevendrá de sorpresas no deseadas.

Consejo: Recomendamos las operaciones de ciclo especialmente si sus packs no han estado utilizándose durante mucho tiempo ya que esto puede mejorar las prestaciones de las baterías.

El modo de ciclos utiliza los valores de carga y descarga del programa actualmente seleccionado, guardado en settings. Puede ajustar:

a) Dirección de los ciclos: CHG > DCHG: primero carga - termina con batería vacía DCHG > CHG: descarga primero - termina con batería llena

b) Número de ciclos de 1 a 5: elija el número de repeticiones de ciclo.

c) Rest time: Para evitar un sobrecalentamiento de la batería puede programar un tiempo de reposo entre los dos procesos.

BALANCEO

Este producto incorpora un balanceador integrado de altas prestaciones para baterías con base Litio de 2S a 6S (LiPo, LiFePo, Lilo) utilizando un conector balanceador XHR. Consulte el dibujo (también en el cargador) para su correcta polaridad. Básicamente el negativo (cable negro) está en el lado dereccho del conector como mostramos en la imagen. El balanceador equilibra los elementos, durante la carga y el balanceo, resultando en una mayor vida útil.

Precaución: Evite conexiones incorrectas ya que en el peor de los casos podría dañar la batería y/o el cargador!

Conseio: Recomendamos el uso del balanceador durante cada carga o descarga para mantener óptimas las prestaciones de su batería.





CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

CORTE DE BATERÍA AJUSTABLE DURANTE LA CARGA: permite ajustar con precisión el voltaje de corte por elemento (TVC = Terminal Voltage during Charge) en un rango de 3,80V a 4,40V en pasos de 0,01V.

Cambiando el voltaje de corte estándar de 4,20V/elemento de la LiPo tiene muchas ventajas:

- Maximice el voltaje de su batería respecto al voltaje permitido por Inspección Técnica.
 Reduzca la potencia y el punch máximos cargando a un voltaje de corte más bajo que
- en el estándar 4.20V/elemento.
- 3) Aumente la vida útil de su batería cargándola a un voltaje de corte inferior a 4,20V/elemento cuando no sea extremadamente necesario tener las máximas prestaciones, por ejemplo para entrenamientos.
- 4) Cargue baterías de alto voltaje o LiPos "Outlaw" a su voltaje específico de carga.

AUTOSTART TIMER: con esta práctica característica puede selecionar el tiempo que pasa hasta que la carga empieza automáticamente. El temporizador de autoarranque se puede ajustar de 0 a 99min. Si permanece en la pantalla de "Autostart" durante más de 30 segundos sin seleccionar un valor, o confirmando el proceso de carga, la carga no empezará y volverá a la pantalla principal.

CAMBIANDO LA CORRIENTE SOBRE LA MARCHA: La corriente de carga puede cambiarse sobre la marcha pulsando los botones INC+ o DEC sin interrumpir el proceso de carga. Este cambio no queda guardado. La próxima vez que empiece a cargar, el cargador tomará los datos de los ajustes de cada perfil de carga y guardado bajo "Settings". Mantenga los botones pulsados para ajustar rápidamente los valores actuales.

FUNCIÓN VISUALIZACIÓN DE DATOS: Durante cada proceso puede visualizar datos de información adicionales presionando el botón MENU. Si después de presionarlo no ocurre nada, el cargador saltará automáticamente a la pantalla principal a los pocos segundos. Puede salir de esta pantalla manualmente con simplemente pulsar los botones DEC- o INC+.

ACTUALIZACIÓN DE SOFWARE: El software del cargador puede ser actualizado a través del puerto integrado USB. Para ver las actualizaciones disponibles y más información visite www.LRP.cc.

SALIDA USB DE CARGA 5V/2.1A: conecte su dispositivo USB (teléfono móvil, etc.) con el cable adecuado y cárguelo directamente desde su cargador.

de Carga

6.0A

3.8A

6.0A

2.0A

2.0A

2.0A

/38

/ 4S

7.4V / 2S

6.6V / 2S

7.4V / 2S

11.1V

/ 2S

D-Peak

1

/

Trickle

5.0A

5.0A

5.0A

2 0A

2.0A

2.0A

9.9V

13.2V

6.6V

5 2V

6.6V

9.9V

AJUSTES RECOMENDADOS

🗥 Importante: Siga siempre los consejos del fabricante de las baterías. Las recomendaciones abajo mostradas deben servir como orientación para la mayoría de packs de baterías.

Tipo de Batería

~4000mAh

-2500mAh

LiPo 2S "Sport

pack ~4000mAh LiFe 2S *low C* Rx

Tx pack ~2000mAh LiPo 2S *low C* Rx/

Tx pack ~2500mAh LiPo 3S *low C* Tx

pack ~3000mAh

Selección

LiPo

LiPo

LiPo

LiFe

LiPo

LiPo

Tipo de Batería	Selección		Corriente de Carga	D-Peak	Trickle	Corriente Descarga	Voltaje Descarga
NiMh "Sport" packs (2200-3600mAh)	NiMh	7.2V / 6	4.0A	25mV	Off	5.0A	5.4V
NiMh "Race" packs (>3800mAh)	NiMh	7.2V / 6	5.0A	25mV	Off	5.0A	5.4V
NiMh "Rx" packs	NiMh	6.0V / 5	1.5A	15mV	Off	1.5A	4.5V
NiMh "Tx" packs	NiMh	8.4V / 8	1.0A	30mV	Off	1.0A	7.2V
LiPo 1S "Race" pack >6000mAh	LiPo	3.7V / 1S	8.0A	/	/	5.0A	3.3V
LiPo 2S "Race" pack >6000mAh	LiPo	7.4V / 2S	8.0A	/	/	5.0A	6.6V

Para cualquier otro tipo de pack le recomendamos que lo cargue con el valor 1C.
⚠ Precaución: Asegúrese que tiene seleccionados los ajustes correctos (modo de carga y voltaje de carga)!

GUÍA DE PROBLEMAS

Este producto lleva intregado un sistema de multiprotección. Los mensajes de error y fallos se muestran en la pantalla LCD y alguno de ellos puede interrumpir el proceso de carga para proteger el cargador y la batería. Los mensajes de error son los siguientes

MENSAJE	POSIBLES CAUSAS -> SOLUCIÓN
Safety timer	Se ha alcanzado el ajuste de límite de tiempo de carga -> reajústelo si es necesario
No balancer	El balanceo no está en uso -> conéctelo si es necesario
Pack is balanced	El voltaje de cada elemento está nivelado -> pack no necesita ser balanceado
Battery full	Batería completamente llena -> no necesita carga
	Selección de voltaje de batería incorrecto >> verifique el número de elementos Lixx
Check connection	Sin conexión a la batería -> compruebe la conexión y contactos
	Batería defectuosa -> compruebe el voltaje de cada elemento de la batería
0, 1, 0, 1	Voltaje no ajustado correctamente -> ajuste de nuevo el voltaje de los elementos
Check Balancer	Selección errónea de tipo de batería. Compruebe el ajuste de tipo de batería.

POSIBLES CAUSAS -> SOLUCIÓN
Batería conectada incorrectamente (+/-) -> conéctela de nuevo con la correcta polaridad
No se ha detectado voltaje en el balanceador -> compruebe la conexión del balanceador
Voltaje de Entrada demasiado bajo (<11,0V en entrada DC) -> compruebe Entrada
Voltaje de Entrada demasiado alto (>18,0V en entrada DC) -> comprue- be Entrada
Cargador sobrecalentado -> compruebe que tenga suficiente ventilación
Temperatura de la batería superior a la selección -> compruebe el ajuste
Problema interno -> reconecte (reset) el cargador, cargue los ajustes de fábrica
Problema interno -> reconecte (reset) el cargador, cargue los ajustes de fábrica

CONDICIONES DE GARANTÍA

Todos los productos de LRP electronic GmbH (a continuación denominado "LRP") son fabricadosbajo los más estrictos criterios de calidad. Nuestra garantía contempla los defectos de material o de fabricación que presente el producto a la fecha de entrega. No asumimos ningún tipo de responsabilidad por los típicos signos de desgaste por uso. Esta garantía no contempla los daños ocasionados por un uso indebido, mantenimiento insuficiente, manipulación por terceros o daños mecánicos.

Esto se debe, entre otros, a que:

- las clavijas de entrada y/o salida han sido acortadas o modificadas la carcasa ha sufrido daños mecánicos
- ha penetrado agua o hay residuos de agua en la carcasa
- existe un daño mecánico en la pletina/piezas constructivas
- que se han soldado en la pletina

Antes de enviar este producto para su reparación compruebe por favor primeramente todos los demás componentes de su modelo y lea atentamente el librito de soluciones de averías del producto (si es disponible) con el fin de poder descartar otras fuentes de fallo o errores de maneio. En caso de que el producto no presentara ningún tipo de fallo tras la comprobación por nuestro departamento de servicio y reparación le pondremos en cuenta los costes de trabajo según la lista de precios.

Con el envío del producto, el cliente debe comunicar a LRP si el producto debe ser reparado en cualquier caso. En caso de no existir derecho de garantía el producto sería comprobado y, en caso necesario, reparado con cargo de los costes según nuestra lista de precios. El derecho de garantía sólo se reconocerá si se adjunta una fotocopia del ticket de compra o factura. Por orden explícita del cliente elaboraremos un presupuesto a cargo del cliente. Si tras haberle enviado el presupuesto, el cliente nos adjudica el encargo de reparación se suprimirían los costes del presupuesto. Nuestro presupuesto tiene una validez de dos semanas a partir de la fecha de elaboración. Con el fin de poder despachar su pedido lo antes posible adjunte por favor con su envío una descripción detallada del fallo del aparato, así como su dirección v número de teléfono

En caso de que el producto defectuoso enviado ya no sea fabricado por LRP y no podamos repararlo pondremos a su disposición otro producto de la serie posterior con características equivalentes a su producto.

Los datos indicados por LRP en cuanto al peso, tamaño etc., deben ser entendidos como valores aproximativos. LRP no garantiza formalmente estos datos específicos, ya que debido a modificaciones técnicas en interés del producto, es posible que varíen.

LRP-SERVICIO DISTRIBUIDOR:

- Embale el producto cuidadosamente e incluya recibo de compra y la descripción detallada de la avería.
- Entregue el paquete a su comercio habitual o al distribuidor LRP de su país.
- El Distribuidor repara o cambia el producto.
 Envío de vuelta a usted por contra reembolso, esto último sujeto a la política de su distribuidor LRP en su país.

